


BOTAO DESTRAVAMENTO EXTERNO L30



APLICAÇÃO



ESCALA 1 : 1

USINAGEM

DIMENSÕES

CARACTERÍSTICAS




| Componentes | Matéria-Prima |
|-------------|---------------|
| Botão | Polímero |
| Tampa | Polímero |
| Parafuso | Inox |

| | |
|-----------|------------------|
| Embalagem | 1 Botão |
| | 1 Parafuso M5x20 |


| Codificação | | |
|-------------|---------|------------------|
| Cor | Código | Catálogo |
| BCO | 9210049 | BOTDESTRAVL30BCO |
| PTF | 9210096 | BOTDESTRAVL30PTF |

NOTA:


- Esse produto deve ser aplicado somente em conjunto com o Fecho Concha 7611/8611.




ESCALA 1 : 1



ESCALA 1 : 1



VISTA ISOMÉTRICA



PORTA DE CORRER
IMPERIAL 3.5

*Todas as medidas em mm.

UDINESE

FOLHA: 1/2

BOTAO DESTRAVAMENTO EXTERNO L30

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

1º PASSO:

O Fecho Concha 7611/8611 deve ser pré fixada conforme especificações obtidas no catálogo da mesma. (Fig.01)




FIG.01
ESCALA 1 : 2

2º PASSO:

Fixar o corpo do botão conforme Fig.02 A fixação é feita pressionando o corpo do botão contra o furo pré usinado do perfil. (Conforme medidas e cotas especificadas na página anterior).




FIG.02
ESCALA 1 : 2

3º PASSO:

Após o corpo do botão ser fixado no perfil, com o auxílio de uma chave allen de 2,5mm, rosquear o parafuso M5x20 no furo do êmbolo do botão, o suficiente para a ponta do parafuso encostar no perfil da concha. Conforme FIG.03




FIG.03
ESCALA 1 : 2

4º PASSO:

Fixar a tampa no corpo do botão conforme a FIG.04. A fixação é feita "clicando" a tampa com uma leve pressão contra o corpo do botão




FIG.04
ESCALA 1 : 2

OBS: A ponta do parafuso deve apenas encostar no perfil sem executar pressão e sem alterar o curso do mesmo (Imagem meramente ilustrativa).

*Todas as medidas em mm

UDINESE